

MUX BOX

Karta obsługi pojazdu · proces #4

Status: WYMAGA SPRAWDZENIA · 2026-09-10T22:06:32.198828+00:00

Braki: niekompletny odczyt zestawu przy wjeździe; brak zamkniętego wyjazdu

Ciągnik	GD8901I	Naczepa	—
Wjazd	2026-09-10T19:08:00+00:00	Wyjazd	—
Przewoźnik	Przewoźnik Testowy	Kierowca	Kierowca 03
Towar	PSZENICA	Kontrakt	DEMO/03/2026
Awizacja	LAB-003	Rewir	—

Ważenia

Etap	Masa	Stabilna	Zródło	Czas
4	— kg	nie	simulator	2026-09-10 19:48:09

Potwierdzenia operatorów

Czas	Etap	Operator	Rewir	Notatka	Foto
------	------	----------	-------	---------	------